

管理番号：0937112

特記事項 左右ドアパネル補修塗装跡 キャブ内 傷・汚れ 有り
エンジンキー１本
記録簿 有 (R2/1～R6/8)

素材：スチール 備考：

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------