

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成22年8月	BKG-FD7JKYA	クレーン付平	FD7JKY-12312
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
21,664km	210PS/154KW	M/T 6速	エア-	長: 5,110 mm 幅: 2,130 mm 高: 360 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

[illegible]





特記事項 キャブ内キズ・汚れ。アイドルリングストップ付。ハンドル左レバースイッチガタ。
エンジンキー2本。

記録簿 有 (H23/12~R7/2)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	10		10		225/90R17.5		225/90R17.5
	—		—		—		—
10	10	10	10	225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				スベア			
		12	—			225/90R17.5	—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	トランテックス	DK1G43 「HH1007007」	平成22年
【備考】アオリローブ穴4対（腐食割れ有）。工具箱腐食穴あき。クロスメンバーサビ中。床板二重張り。横ネタ腐食割れ有。			
クレーン/クレーン	タダノ	ZE303HR 「ES8285」	平成22年8月
【備考】2.93 t。ブーム3枚。フックイン。ラジコン付き。アウトトリガー標準幅。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------