

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成25年8月	TKG-NLR85AN	冷凍パン	NLR85-7013368
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
197,670km	150PS/110KW	M/T 5速	パキューム	長:3,210 mm 幅:1,660 mm 高:1,730 mm 門高:1,720 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	○	ロッカーカバー、 インタークーラーホース 滲み。	オルタネーター	◎		ウィンカー	○	左右フロント擦れ。
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	左右カバー擦れ。
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
スーホ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	/				
			タコグラフ	/				
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎					リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	/	
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 75L
リターダ	/							
						デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
デフロック	/					デフロック	/	





特記事項 ドアロックリモコン付エンジンキー1本、エンジンキー1本、上物キー4本、左側テールレンズヒビ。

記錄簿 有 (R3/7~R6/7)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	4	4		195/75R15	195/75R15		
	—	—		—	—		
1	4	3	2	195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				スベア			
		7	—		195/75R15		—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東プレ	「H131308」	平成25年7月
【備考】左側スライド式サイドドア、2室仕様扉付（開閉、脱着可）、断熱厚み：サイド、75mm、リア75mm、エアリブ、水抜き穴前後2ヶ、LED庫内灯2ヶ、90度ストッパー、床プラスノコ。			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	東プレ	XV22LSC -P 「H131308」	平成25年7月
【備考】-30℃設定、外気温、庫内温度31℃1h→-2℃迄確認済み。アワーメーター17071h。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------