

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	平成30年9月	2PG-CX5BA	アルミウイング	JNCMB02D6JU035805
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
391,884km	390PS/287KW	M/T 7速	エア	長: 9,620 mm 幅: 2,380 mm 高: 2,570 mm 門高: 2,460 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	ヒルスタートアシスト
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	ステアサビ

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L 200L 腐食有

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	○	ビニオンシール フロントデフ後滲み、 ガタ有
デフロック	◎	

特記事項 キャブ内キズ・汚れ・ビス穴有り。インパネポケット欠品。
 エンジンキー2本。AdBlueタンクキー1本。ホディキー1本(固着の為使用不可)
記録簿 有 (R1/11~R5/5)



タイヤ残量			
単位: mm			
3	4		
—	—		
10	10	8	7
5	6	5	6
スペア	6	5	

タイヤサイズ			
275/70R22.5	275/70R22.5		
—	—		
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア	245/70R19.5	275/70R22.5	

素材: アルミ 備考: リヤ8本・スベアー1本再生タイヤ

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	「W019E62-01」	平成30年
【備考】 鳥居型引き出しフック10対。ショルダーレール4列。ラッシングレール2段。庫内灯2ヶ所。90度ストッパー。門口サビ。観音扉ロックバー-摩擦ガタ有。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】	【ボデー内】
外装キズ	庫内キズ
外装へこみ	庫内へこみ
うき	庫内穴あき
曲がり	床汚れ
サビ	
補修跡	
割れ	