

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和 5年5月	2PG-FU75HZ	冷凍ウイング	FU75HZ-545018
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
408,352km	394PS/290KW	A/T シフトパイロット 1 2速	エア－	長：9,280 mm 幅：2,280 mm 高：2,280 mm 門高：2,180 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎ LED	
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎ カラー				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			ETC	◎ 2.0		点検項目	結果	状態
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎ アナログ		リーフサス	／	
ギア鳴き	◎		上物仕様			エアサス	◎ 総輪エアサス	
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	パワステ	◎	
クラッチ	／		床材質	／ アルミ キーストン		ハンドル	◎	
異音	◎		デフ			燃料タンク	◎ スチール 400L 400L	
オイル漏れ	◎					点検項目	結果	状態
リターダ	／					異音	◎	
						オイル漏れ	◎	
						デフロック	／	

特記事項	スマートキー2本、ドアキー2本、ボデーキー2本、燃料タンクキーメイン2本・サブ2本 アドフルータンクキー2本
記録簿	有（R6/5）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
5	4			295/80R22.5	295/80R22.5		
—	—			—	—		
7	7	7	7	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
5	4	6	3	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
スペア	10	—		スペア	295/80R22.5	—	
素材：アルミ				備考：1・2軸目6本スタッドレス			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍ウイング	矢野特殊自動車	WPA3625-2 「B230213」	令和 5年5月
【備考】ラッシングレール2段、LED庫内灯2列、ジョロダーレール 4列、水抜き穴3箇所、結露防止シート、パレティナガイド、断熱厚みリヤ50mm・サイド75mm			
冷凍機/サブE/G（スタンバイ付）	菱重	TU100S-CNA 「383100124BL」	令和 5年
【備考】-35℃設定、外気温33℃時 1h（35.5℃→8.9℃）確認、アワーメーター2014h			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有（リペア可）



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ