

車 両 情 報						
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号		
いすゞ	平成30年6月	TPG-NMR85AN	壘芥車	NMR85-7039447		
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸		
219,268km	150PS/110KW	M/T 6速	パキューム	長:	mm 幅:	mm
				高:	mm 門高:	mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン	
点検項目	結果 状態
異音	◎
オイル混入	◎
オイル漏れ	○ オイルパン しみ。
水混入	◎
水漏れ	◎
燃料漏れ	◎
排気	◎
マフラー	◎
ターボ	◎ オイルにしみ
冷却水吹返	◎

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	○	ケース しみ。
リタターダ	/	

点検項目	電装関係	結果	状態
エアコン	◎		
スターター	◎		
オルタネーター	◎		
P/W（運転席）	◎		
P/W（助手席）	◎		
坂道発進装置	/		
異常ランプ	◎		
オーディオ	◎		
バックカメラ	◎	カラー	
電格ミラー	◎		
ETC	◎	標準	
タコグラフ	/		

点検項目	上物仕様 結果	状態
床材質	/	鉄板

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	○	左ドアウィンカー玉切れ、擦れ。右リアテールレンズ欠。
ワイパー	◎	
ミラー	○	左右カバー擦れ。

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
バンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 70L





点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 エンジンキー１本。
記録簿 有（R2/5～R6/5）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
3	3			195/85R16	195/85R16		
—	—			—	—		
3	4	4	2	195/85R16	195/85R16	195/85R16	195/85R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		—	—	スベア		—	—
素材：スチール				備考：キャリア欠			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
塵芥車	新明和工業	GRO52-1434 「H905460212」	平成30年
【備考】巻込み式、連続スイッチ、ダンプ排出、荷箱型式RO51-14303、容積5.1立米、積載荷重中心位置荷箱前端より1.270M、キャビン、上物、上部荷物乗せラック。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】			【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ