

車両チェックシート

管理番号 : 0938001

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和8年04月	2RG-FEB80	ドライバン	FEB80-620786
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ロング)
443km	150PS／110KW	M/T 5速	バキューム	長：4,360 mm 幅：2,090 mm 高：2,245 mm 門高：2,205 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル
Adblue	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	／	

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	LED
ウinker	◎	
テールランプ	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
雨漏り	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 100L

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項

スマートキー 2 個 ドアキー 2 本 ボディキー 2 本

記録簿

無 ()

タイヤ残量

単位：mm

7	7		
—	—		
7	7	7	7
—	—	—	—
スペア		7	—

タイヤサイズ

	215/70R17.5	215/70R17.5	
	—	—	
215/70R17.5	215/70R17.5	215/70R17.5	215/70R17.5
—	—	—	—
スペア		215/70R17.5	—

素材：スチール 備考：タイヤパターン：ノーマル

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン/サイドドア付	パブコ	「25-6N0024」	令和7年
【備考】ラッシングレール 2 段 庫内灯 3 個			
跳ね上げゲート	パブコ	PRAK10-1475N 「S2602000309」	令和8年02月
【備考】庫内リモコン 全長1,560mm（キャストーストッパー迄1,320mm）×全幅2,120mm（ガイドレール内幅1,960mm） 最大昇降荷重1,000kg			
【備考】			

外装状態				
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	無	無	準中型

【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】