

車両チェックシート

管理番号:0938003

車 両 情 報						
車名		初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野		令和5年08月	2PG-FD2ABG	アルミウイング	FD2AB-134265	
走行	馬力		シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
4,495km	240PS／177KW		M/T 6速	エアー	長：6,270 mm	幅：2,400 mm
					高：2,420 mm	門高：2,330 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	L E D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		テールランプ	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	◎	
排気	◎		異常ランプ	◎		雨漏り	◎	
マフラー	◎		オーディオ	◎		走行関係		
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	点検項目	結果	状態
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		リーフサス	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル	ETC	◎	2.0	エアサス	◎	リヤエアサス
Adblue	◎		タコグラフ	/		パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 200L
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							
PTO	/							

特記事項	エンジンキー3本(メイン2)、ボデーキー2本、アイドリングストップ付き。			
記録簿	有 (R7/6～R8/6)			
タイヤ残量		タイヤサイズ		
単位: mm				
	12	12	225/80R17.5	
	—	—	—	
12	12	12	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—
スペア		13	—	—
			素材: スチール	備考: