

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	令和4年10月	2RG-FRR90T2	アルミウイング	FRR90-7183933
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
157,226km	240PS／177KW	M/T 6速	エア－	長：6,230 mm 幅：2,400 mm 高：2,390 mm 門高：2,290 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	L E D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウインカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		テールランプ	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	○	ミラーヒーター付き。 左カバーキズ。
排気	◎		異常ランプ	◎		雨漏り	◎	
マフラー	◎		オーディオ	◎		走行関係		
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	点検項目	結果	状態
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		リーフサス	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル	ETC	◎	2.0	エアサス	◎	リヤエアサス
Adblue	◎		タコグラフ	◎	アナログ	パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 200L
ギア鳴き	◎		床材質	／	木材	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／							
PTO	／							

特記事項	ドアロックリモコン付きエンジンキー1本、エンジンキー1本、ボデーキー3本。サイドマーカー割れ、不灯箇所有り。 キャブ右側補修有り。
記録簿	有（R6/10）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm				225/80R17.5	225/80R17.5		
	6	4		—	—		
	—	—		225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
4	5	4	2	—	—	—	—
—	—	—	—	スペア	225/80R17.5	—	
スペア		0	—	素材：スチール 備考：スペアタイヤ側面穴空き。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DMS 「W4DQ552」	令和4年



【備考】引き出しフック5対。LED庫内灯3ケ。ラッシングレール2段
右側工具箱。庫内キズ汚れ及びへこみ。

格納ゲート/ラジコン	極東開発工業	CG1002M-3MRA2 「22T078569N」	令和4年07月
------------	--------	-------------------------------	---------

【備考】全長1570mm。全幅2330mm。有効幅2210mm。キャスターストップパ迄1370mm。ラジコン。

【備考】			
------	--	--	--

外装状態				
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	無	無	中型



【外装】										【ボデー内】			
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ			