

車両チェックシート

管理番号:0938005

車 両 情 報						
車名		初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野		令和4年07月	2KG-FD2ABG	冷凍バン	FD2AB-129697	
走行	馬力		シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
180,716km	240PS／177KW		M/T 6速	エアー	長：6,190 mm	幅：2,315 mm
					高：2,070 mm	門高：2,025 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	タバコ穴、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	L E D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		テールランプ	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	◎	
排気	◎		異常ランプ	◎		雨漏り	◎	
マフラー	◎		オーディオ	◎		走行関係		
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	点検項目	結果	状態
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		リーフサス	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル	ETC	◎	2.0	エアサス	◎	リヤエアサス
Adblue	◎		タコグラフ	◎	アナログ 120W-2SN	パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 200L
ギア鳴き	◎		床材質	／	アルミ I型キーストン	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／							
PTO	／							

特記事項	キャブ内 傷・汚れ エンジンキー 3 本（メインキー 2 本） ボディキー 1 本
記録簿	有（R8/6）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	11	11		225/80R17.5		225/80R17.5	
	—	—		—		—	
5	4	4	4	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		2	—	スペア		225/80R17.5	—
素材：スチール				備考：タイヤパターン：ミックス			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン/サイドドア付	トランテックス	「V091H56-01」	令和4年
【備考】断熱：サイド7 5mm／リヤ7 5mm ラッシングレール 2 段 エアリブ パレティナガイド※割れあり ジョロダーレーン 4 列 水抜き穴 4 ヶ所 9 0 度ストッパー			
直結	菱重	TDJS50A-L2 「245700263BL」	令和4年
【備考】マイナ3 0.0℃設定 外気3 6℃時、1 時間で3 9.5→9.4℃確認 積算運転時間2,336時間			
格納ゲート/ラジコン	トランテックス	TRAK10-6495D 「S2203008978」	令和4年03月
【備考】庫内リモコン 全長1,555mm（キャストーストッパー迄1,400mm）×全幅2,250mm（ステージ幅2,200mm） 最大昇降荷重1,000kg キャスリーストッパー固着			

外装状態				
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	無	飛石有(リペア 不可)	中型



【外装】		【ボデー内】									
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	