

車両チェックシート

管理番号:0938010

車 両 情 報											
車名		初年度登録		型式		形状		車台番号			
UDトラックス		平成27年04月		QDG-PW39L		平ボディ		PW39L-30140			
走行		馬力		シフト		ブレーキ		ボディ内寸			
212,601km				M/T 6速		エアー		長:5,800	mm	幅:2,440	mm
								高:	mm	門高:	mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、タバコ穴、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	○	左サイドレンズひび
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		テールランプ	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	○	下げ時ガタつき	ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	○	ヒーター付き。メッキカバー付き。左右カバー擦れ。左ステ－さび
排気	◎		異常ランプ	◎		雨漏り	◎	
マフラー	○	腐食	オーディオ	△	ナビ付き電源入らない	走行関係		
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		点検項目	結果	状態
燃料の種別	-	ディーゼル	ETC	△	標準電源入らない	リーフサス	◎	
Adblue	◎		タコグラフ	◎	アナログ	エアサス	／	
ミッション			上物仕様			パワステ	◎	
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	ハンドル	○	擦れ
ギア鳴き	◎		床材質	／	鉄板 縞板	燃料タンク	◎	スチール 200L
ギア抜け	◎		デフ			点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	○	サイドカバーにじみ				デフロック	◎	
リターダ	◎	永久磁石式						
PTO	／							

特記事項	エンジン馬力280ps/206kw。エンジンキー1本。ドアロックリモコン1ヶ。キャブルーフ凹み。突入防止装置右側プロテクター欠損。
記録簿	有（H29/4～R8/4）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm				255/70R22.5	255/70R22.5		
				—	—		
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア				255/70R22.5	—		
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ			
【備考】コーション無し。前立て工具箱、右側ステンレス工具箱。スタンション穴、角10ヶ、丸2ヶ。スタンションポール6本。作業灯2ヶ(右側不灯、LED)。強化フック2対。ロープフック左右18対F12ヶR6ヶ。床板波打ち。			
【備考】			

外装状態				
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	無	点傷有	大型



【外装】					【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	