

車両チェックシート				管理番号 : 0938011	
車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成27年03月	TPG-NPR85AN	冷凍バン	NPR85-7050312	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ロング)	
282,582km	150PS／110KW	M/T 6速	バキューム	長：4,250 mm 幅：1,940 mm 高：1,850 mm 門高：1,840 mm	

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		テールランプ	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	◎	
排気	◎		異常ランプ	◎		雨漏り	◎	
マフラー	◎		オーディオ	○	ディスプレイ映らず	走行関係		
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	点検項目	結果	状態
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		リーフサス	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル	ETC	◎	標準	エアサス	/	
Adblue	/		タコグラフ	/		パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア鳴き	◎		床材質	/	アルミ 編板	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							
PTO	/							

特記事項	キャブ内汚れ・傷。エンジンキー2本（メイン）、ボデーキー1本。
記録簿	無（）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm				205/80R17.5	205/80R17.5		
6	8			—	—		
—	—			205/80R17.5	205/80R17.5	205/80R17.5	205/80R17.5
8	8	4	2	—	—	—	—
—	—	—	—				
スペア		0	—	スペア		205/80R17.5	—
素材: スチール		備考:					

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン/サイドドア付	東プレ	「F150358」	平成27年03月
【備考】断熱：リヤ100mm、サイド75mm。ラッシングレール2段。庫内灯3ケ。前方水抜き穴2ケ。脱着式保冷カーテン。観音扉内張り割れ有。			
直結/スタンバイ	東プレ	GZ32L0C-1	平成27年
【備考】外気温+30℃ -30設定 +30℃ → ±0℃ 確認。インバーターコンプレッサー稼働時間23447h。スタンバイケーブル付。			
格納ゲート	新明和工業	RAK10-6474N 「S60209671」	平成27年
【備考】PG寸法：全長1165mm、全幅1980mm、有効長960mm、有効幅1910mm。最大荷重1000kg。庫内リモコン欠品。ラジコン欠品。			

外装状態				
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	無	点傷有	準中型



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ