

車両チェックシート

管理番号:0938015

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成23年07月	BDG-FD8JLWG	アルミウイング	FD8JLW-19507	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
575,991km	240PS／177KW	M/T 6速	エア－	長：6,200 mm 高：2,290 mm	幅：2,360 mm 門高：2,190 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 ／:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		テールランプ		
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	◎	
排気	◎		異常ランプ	◎		雨漏り	◎	
マフラー	◎		オーディオ	◎		走行関係		
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	点検項目	結果	状態
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		リーフサス	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル	ETC	◎	2.0	エアサス	◎	リヤエアサス
Adblue	／		タコグラフ	◎	デジタル	パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	ステンレス 200L
ギア鳴き	◎		床材質	／	木材	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／							
PTO	／							

特記事項	キャブ内キズ、汚れ。 エンジンキー2本(メインキー1本)、キーレスリモコン1ケ(社外)、ボディキー3本、燃費タンクキー2本。 ボディキー固着使用不可。 リヤバンパーキャップ左右欠品、曲がり。
記録簿	無 ()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm				225/80R17.5	225/80R17.5		
	7	7		—	—		
	—	—		225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
5	5	5	5	—	—	—	—
—	—	—	—				
スペア		4	—	スペア	225/80R17.5	—	
素材: アルミ		備考:					



上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DMT 「W6D4361」	平成23年

【備考】 ラッシングレール3段。庫内灯3ケ。ジョロダーレール4列。

【備考】			
------	--	--	--

【備考】			
------	--	--	--

外装状態				
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	中	点傷有	中型



【外装】				【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	