

車両チェックシート

管理番号:0938016

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	令和1年07月	TPG-XZU710M	ドライバン	XZU710-0028137	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ロング)	
154,989km	136PS／100KW	A/T	バキューム	長：4,480 mm	幅：2,070 mm 高：2,330 mm 門高：2,270 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	タバコ穴、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		テールランプ	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／		ミラー	◎	
排気	◎		異常ランプ	◎		雨漏り	◎	
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き	走行関係		
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	点検項目	結果	状態
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		リーフサス	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル	ETC	◎	標準	エアサス	／	
Adblue	／		タコグラフ	／		パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア鳴き	◎		床材質	／	木材	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	／					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／							
PTO	／							

特記事項	キャブ内キズ、汚れ。アイドルングストップ付。 エンジンキー1本(メイン)。ボデーキー1本(固着使用不可)。
記録簿	有 (R2/7、R5/6～R7/1)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm				205/70R17.5	205/70R17.5		
	5	5		—	—		
	—	—		205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5
4	4	4	4	—	—	—	—
—	—	—	—	スペア		205/70R17.5	—
スペア			6	—			
素材：スチール				備考：スタッドレス			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン/サイドドア付	パブコ	「956G3376」	令和1年
【備考】 ラッシングレール2段。左サイド扉スライド式。90度ストッパー。ベンチレーター2ケ。庫内灯2ケ。庫内キズ、汚れ。			
格納ゲート/ラジコン	パブコ	PRAK10-6484N 「S00407243」	令和1年
【備考】 PG寸法：全長1170mm、全幅2080mm、有効長960mm、有効幅2015mm。最大荷重1000kg。ラジコン付。庫内リモコン付。			
【備考】			

外装状態				
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	無	点傷有	準中型



【外装】				【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	