

車両チェックシート

管理番号:0938017

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	令和1年07月	TPG-FEA50	ドライバン	FEA50-572668	
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸(ロング)
142,491km	150PS／110KW	A/T デュオニック 6速		バキューム	長:4,490 mm 幅:1,760 mm 高:2,350 mm 門高:2,280 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 ／:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		テールランプ	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	○	キャップ欠品
排気	◎		異常ランプ	◎		雨漏り	◎	
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ併用	走行関係		
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	／		点検項目	結果	状態
燃料の種別	-	ディーゼル	ETC	◎	標準	リーフサス	◎	
Adblue	◎		タコグラフ	／		エアサス	／	
ミッション			上物仕様			パワステ	◎	
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	ハンドル	○	擦れ
ギア鳴き	◎		床材質	／	木材	燃料タンク	◎	スチール100L
ギア抜け	◎		デフ					
クラッチ	／							
異音	◎		点検項目	結果	状態	異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
リターダ	／					デフロック	／	
PTO	／							

特記事項	キャブ内キズ・汚れ有。 エンジンキー1本(メイン×1)。キーレスリモコン1個。ボディキー2本。
記録簿	有 (R7/6～R8/4)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm					205/75R16	205/75R16	
	4	4			—	—	
	—	—		205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16
5	5	4	4	—	—	—	—
—	—	—	—	スペア		205/75R16	—
スペア		7	—	素材: スチール		備考:	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン/サイドドア付	パブコ	「956G3729」	令和1年
【備考】 ラッシングレール2段。庫内灯2ヶ。90℃ストッパー。左スライド式サイド扉。ベンチレーター前後1対。床板汚れ有。左前コーナーポスト上部補修有。			
【備考】			
【備考】			

外装状態				
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	無	点傷有	準中型



【外装】				【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	