

車両チェックシート

管理番号:0938020

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	令和8年06月	2PG-FEB80	ドライバン	FEB80-621066	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(超ロング)	
7,220km	150PS／110KW	M/T 5速	バキューム	長：5,310 mm 高：2,210 mm	幅：2,080 mm 門高：2,120 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 ／:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	L E D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウinker	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		テールランプ	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	◎	
排気	◎		異常ランプ	◎		雨漏り	◎	
マフラー	◎		オーディオ	◎		走行関係		
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	点検項目	結果	状態
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		リーフサス	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル	ETC	◎	2.0	エアサス	／	
Adblue	◎		タコグラフ	◎	アナログ	パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア鳴き	◎		床材質	／	木材	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／							
PTO	／							

特記事項	アイドリングストップ付。キャブ内キズ、汚れ。 スマートキー2個。燃料タンクキー2本。ボデーキー2本。
記録簿	無 ()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm				225/80R17.5	225/80R17.5		
	7	7		—	—		
	—	—		225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
6	6	7	6	—	—	—	—
—	—	—	—	スペア		225/80R17.5	—
スペア			7	—			
素材: スチール				備考: ノーマルタイヤ			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン/サイドドア付	トランテックス	「V018M94-04」	令和8年
【備考】 ラッシングレール2段。左サイド扉スライド式。庫内灯2ケ。			
跳ね上げゲート/ラジコン	極東開発工業	G21001F-B3MRA2 「26T018166N」	令和8年
【備考】 PG寸法:全長1570mm、全幅2110mm、有効長1295mm、有効幅1975mm。最大荷重1000kg。ラジコン付。			
【備考】			

外装状態				
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	無	点傷有	準中型



【外装】				【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	