

車両チェックシート				管理番号 : 0938021	
車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
UDトラック	令和7年11月	2RG-BRR90T4	アルミウイング	BRR90-7005809	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
59,066km	240PS／177KW	M/T 6速	エア－	長：6,230 mm 高：2,390 mm	幅：2,220 mm 門高：2,290 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	L E D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウinker	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		テールランプ	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	◎	
排気	◎		異常ランプ	◎		雨漏り	◎	
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き	走行関係		
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	点検項目	結果	状態
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		リーフサス	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル	ETC	◎	2.0	エアサス	◎	リヤエアサス
Addblue	◎		タコグラフ	◎	アナログ	パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 200L 100L
ギア鳴き	◎		床材質	／	木材	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／							
PTO	／							



特記事項	キャブ内キズ、汚れ。オートクルーズ付。アイドリングストップ付。 エンジンキー3本(メイン・キーレス付×2)。ボデーキー3本。
記録簿	有 (R8/3、R8/5)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm				225/80R17.5	225/80R17.5		
	9	9		—	—		
	—	—		225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
10	9	9	10	—	—	—	—
—	—	—	—	スペア	225/80R17.5	—	
スペア			12	—			
素材：スチール				備考：スタッドレス			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DMS 「W6DV053」	令和7年
【備考】 ラッシングレール2段。鳥居形引き出しフック5対。庫内灯3ケ。			

【備考】			
【備考】			

外装状態				
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	無	飛石有(リペア可)	中型



【外装】					【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	