

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和5年11月	2DG-FW1AHC	アルミウイング	FW1AH-123828
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
214,581km	380PS／279KW	M/T 7速	エアー	長：9,670 mm 幅：2,410 mm 高：2,680 mm 門高：2,580 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	○	LED 右補修有
オイル漏れ	△	エアードライヤ漏れ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		テールランプ	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	◎	
排気	◎		異常ランプ	◎		雨漏り	◎	
マフラー	◎		オーディオ	◎		走行関係		
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	点検項目	結果	状態
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		リーフサス	○	左前アブソーバー滲み
燃料の種別	-	ディーゼル	ETC	◎	2.0	エアサス	◎	リヤエアサス
Adblue	◎		タコグラフ	◎	アナログ	パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	○	
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 300L 200L
ギア鳴き	◎		床材質	／	木材	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	◎	
リターダ	◎							
PTO	／							

特記事項	キャブ内汚れ、傷。エンジンキー1本(メイン)。キーレスリモコン1個。ボデーキー1本(固着の為使用不可)。右ドア、フロントバンパー修復あり。フロント下回り削れ傷有。
記録簿	有 (R6/6)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm					245/70R19.5	245/70R19.5	
	1	4			245/70R19.5	245/70R19.5	
	12	0		245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
3	0	1	0	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
0	0	0	0		スペア	245/70R19.5	—
スペア		1	—	素材：スチール 備考：リヤ左前外ホイール曲がり。スペアーパンク。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	「W088K46」	令和5年
【備考】鳥居型引出しフック9対。ラッシングレール2段。庫内灯4ケ。煽り内削れ傷有。右ウイングコルゲートパネル凹み有。左右サイドバンパー傷。			
格納ゲート/ラジコン	トランテックス	TRAK10-6495D 「S2307006716」	令和5年
【備考】PG寸法:全長1555mm、全幅2280mm、有効長1290mm、有効幅2215mm。最大荷重1000kg。庫内リモコン付。ラジコン付。PGアームカバー曲がり。			
【備考】			

外装状態				
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	無	点傷有	大型



【外装】				【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	