

車両チェックシート

管理番号:0938024

車 両 情 報						
車名		初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう		令和5年06月	2PG-FS74HZ	冷凍ウイング	FS74HZ-545379	
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸	
480,767km	394PS／290KW	A/T シフトパイロット 1 2 速		エアー	長:9,400 mm 幅:2,330 mm 高:2,580 mm 門高:2,370mm	

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	L E D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウインカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		テールランプ	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	○	ヒーター及びワイパー付き。左右カバー擦れ
排気	◎		異常ランプ	◎		雨漏り	◎	
マフラー	◎		オーディオ	◎		走行関係		
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	点検項目	結果	状態
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		リーフサス	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル	ETC	◎	2.0	エアサス	◎	リヤエアサス
Adblue	◎		タコグラフ	／		パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
ギア鳴き	◎		床材質	／	アルミ、ジョロダーレール、キーストン	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	／					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	◎	
リターダ	／							
PTO	／							

特記事項	スマートキー1ケ。ドアキー1本。ボデーキー1本(異物噛み込み)。安全窓塗装。3軸目左右ショックにじみ
記録簿	有 (R6/3～R8/6)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
				245/70R19.5		245/70R19.5	
				245/70R19.5		245/70R19.5	
13	13	14	13	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
11	11	12	12	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア		5	—	スペア		245/70R19.5	—
素材：スチール				備考：4軸目スタッドレス			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍ウイング	矢野特殊自動車	WPA3636-3 「B230212」	令和5年05月
【備考】 ラッシングレール3段。パレティナガイド。エアリブ。LED庫内灯6ケ。サーキュレーター。水抜き穴前後4ヶ所。キーストン。エアラインレール。ジョロダーレール4列。断熱厚みリヤ50mmサイド55mm。ジョロダー本体及びハンドル各2。ウイング操作スイッチ前後に有り。フェリーフック2対。			
直結/スタンバイ	サーモキング	TZ1200-20 「C1M1008249」	令和5年
【備考】 コーション無し(製造番号は保証書より転記)。-5度設定。1時間運転41℃→21℃確認(外気温39度)。			
【備考】			

外装状態				
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	小	点傷有	大型



【外装】				【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	