

車両チェックシート

管理番号:0938025

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	令和3年07月	2PG-CYJ77C	アルミウイング	CYJ77C-7017851	
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸
425,448km	380PS／279KW	セミA/T スムーサー 1 2 速		エアー	長：9,640 mm 幅：2,415 mm 高：2,625 mm 門高：2,530mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	L E D
オイル漏れ	○	オイルプレッシャースイッチ取付部滲み	オルタネーター	◎		ウインカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		テールランプ	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	◎	
排気	◎		異常ランプ	◎		雨漏り	◎	
マフラー	◎		オーディオ	◎		走行関係		
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	点検項目	結果	状態
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		リーフサス	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル	ETC	／		エアサス	◎	
Adblue	◎		タコグラフ	◎	アナログ 120W-RS	パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
ギア鳴き	◎		床材質	／	木材	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	◎	
リターダ	／							
PTO	／							

特記事項	キャブ内 傷・汚れ エンジンキー 2 本（キーレスリモコン付メインキー 2 本） ボディキー 2 本※キーシリンダー固着				
記録簿	無（）				

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm				245/70R19.5	245/70R19.5		
	11	10		245/70R19.5	245/70R19.5		
	11	10		245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	
8	9	6	5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	
6	6	9	9	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	
スペア		3	—	スペア	245/70R19.5	—	
素材：アルミ				備考：タイヤパターン：ミックス			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パブコ	「21-9A9813」	令和3年
【備考】 煽り 4 方開 セイコーラック 2 対 回転式中柱 ラッシングレール 2 段 引出しフック 9 対 LED庫内灯 4 個 床板 削れ・ササクレ			
【備考】			
【備考】			

外装状態				
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	小	飛石有(リペア 不可)	大型



【外装】				【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	