

車両チェックシート

管理番号 : 0938026

車 両 情 報						
車名		初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野		令和1年06月	2DG-FW1EHG	セルフローダー	FW1EH-101318	
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸	
653,811km	410PS／302KW	M/T 7速		エア－	長：7,780 mm 幅：2,450 mm 高： mm 門高： mm	

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 ／:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル
Addblue	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式
PTO	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材、鉄板

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、へたり、擦れ シートベルト戻り悪い
ヘッドライト	○	H I D
ウィンカー	◎	
テールランプ	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	ヒーター付き。メッキ カバー付き。左右カバ ー擦れ
雨漏り	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ カバー跡
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項

エンジンキー1本。ドアロックリモコン1ケ。1軸目左2軸目左右3軸目右4軸目左右ショックにじみ。サイドマーカー不灯箇所有り(LED)。センターコンソール外れ。キャブ内臭いあり。安全窓バックル破損。エア漏れ有り。

記録簿

有（R2/9～R8/5）

タイヤ残量

単位: mm

	7	9	
	6	5	
0	5	4	2
1	3	0	0
スペア		7	—



タイヤサイズ

	245/70R19.5	245/70R19.5	
	245/70R19.5	245/70R19.5	
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア		245/70R19.5	—
素材: スチール	備考: 4軸目右外側ワイヤー露出		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
セルフローダー	四国車体	A1S 「04172」	令和1年06月
【備考】ウインチ。ロープフック左右11対後ろ2ケ。強化フックフック5対。床フック後ろ1ケ。自動歩み板。前立て工具箱2ケ。作業灯2ケ。ハイジャッキ。床板損傷有り。前立て格子破損。右側工具箱(サビ有り)。ラジコン。			

【備考】			
【備考】			

外装状態				
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	無	飛石有(リペア可)	大型



【外装】				【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	