

車両チェックシート

管理番号 : 0938030

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成29年07月	2KG-FD2ABA	アルミウイング	FD2AB-100314
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
109,629km	210PS／154KW	M/T 6速	エア－	長：6,270 mm 幅：2,400 mm 高：2,400 mm 門高：2,320 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル
Addblue	/	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	タバコ穴、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	LED
ウinker	◎	
テールランプ	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
雨漏り	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	
PTO	/	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	鉄板 縞板

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項

キャブ内キズ、汚れ。アイドルングストップ付。キャブ看板跡あり。
エンジンキー3本(メイン×2)。ボデーキー2本。

記録簿

有 (H30/1～R8/3)

タイヤ残量

単位：mm



11	9		
—	—		
9	10	10	9
—	—	—	—
スペア		7	—

タイヤサイズ

225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—		
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア		225/80R17.5	—
素材：スチール	備考：ノーマルタイヤ		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	「W040D59-04」	平成29年
【備考】 ラッシングレール2段。鳥居形引き出しフック5対。庫内灯3ケ。右アオリヒンジ部曲がり。左ウイング前方ルーフ穴あき補修跡。右ウイングコルゲートパネル凹み、穴補修あり。左観音扉当たりゴムとブラケット欠品。庫内内張り割れ穴あき。庫内キズ、凹み。ボデー看板消し塗装あり。			
【備考】			
【備考】			

外装状態				
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	無	点傷有	中型



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----