

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成22年08月	PDG-FK61F	アルミ平	FK61F-540526
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
21,955km	240PS／177KW	M/T 6速	エアー	長：6,210 mm 幅：2,150 mm 高：390 mm 門高： mm





◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです								
エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		テールランプ	△	右割れ
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	◎	
排気	◎		異常ランプ	◎		雨漏り	／	
マフラー	◎		オーディオ	◎		走行関係		
ターボ	◎		バックカメラ	／		点検項目	結果	状態
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		リーフサス	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル	ETC	◎	標準	エアサス	／	
Adblue	／		タコグラフ	◎	アナログ	パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア鳴き	◎		床材質	／	木材	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／							
PTO	／							

特記事項	キャブ内キズ・汚れ	キャブ看板消し塗装有
	エンジンキー1本（メイン）	
記録簿	有（H23/2～R7/2）	

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm					225/80R17.5	225/80R17.5	
	8	8			—	—	
	—	—		225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
4	1	2	4	—	—	—	—
—	—	—	—		スペア	225/80R17.5	225/80R17.5
スペア		8	—	素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	美川ボデー	「10-70105」	平成22年07月
【備考】鳥居型引き出しフック12対。左右煽り前方・前立てラッシングレール1段。リヤアオリ脱着式。			
格納ゲート	新明和工業	RAK10-6465D 「S10609877A」	平成22年
【備考】PG寸法：全長1555mm、全幅：2100mm、有効長：1300mm、有効幅：2010mm。最大荷重1000kg、ラジコン付。			
【備考】			

外装状態				
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	無	点傷有	中型



【外装】				【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	