

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成22年06月	BDG-XZU424M	高所作業車	XZU424-1006646
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(超ロング)
77,655km	180PS／132KW	M/T 6速	バキューム	長：4,500 mm 幅：1,850 mm 高：1,000 mm 門高： mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル
Addblue	/	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	
PTO	◎	

特記事項	※R4/6走行距離：62,091km時クラッチOH(記録簿有) キャブ内キズ・汚れ有。ルーフ凹み・補修有。 エンジンキー3本(メイン×2)。キーレスリモコン1個。
記録簿	有 (H27/7、H28/6、H30/6～R8/4)

タイヤ残量

単位: mm			
11	11		
—	—		
11	11	11	11
—	—	—	—
スペア		12	—

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	
タコグラフ	◎	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	鉄板、アルミ

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウinker	○	後左レンズひび
テールランプ	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
雨漏り	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 70L×1

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

上物仕様





上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
高所作業車	タダノ	AT-200S-Z-31104 「HF5368」	平成22年05月

【備考】作業床最大地上高19.7m。最大作業半径11.4m。積載荷重1000kg。
ブーム3段。外部取入口100Vコンセント付。作業灯1ヶ。

【備考】
【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	無	点傷有	中型



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】