

車両チェックシート

管理番号: 0938037

車 両 情 報							
車名		初年度登録	型式	形状	車台番号		
三菱ふそう		令和7年11月	2RG-FEB50	アルミウイング	FEB50-612204		
走行	馬力		シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ロング)		
8,268km	150PS／110KW		M/T 5速	バキューム	長：4,390 mm	幅：2,100 mm	
					高：2,340 mm	門高：2,250 mm	

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	L E D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		テールランプ	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	◎	
排気	◎		異常ランプ	◎		雨漏り	◎	
マフラー	◎		オーディオ	◎		走行関係		
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	点検項目	結果	状態
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		リーフサス	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル	ETC	◎	標準	エアサス	/	
Adblue	◎		タコグラフ	/		パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 1100L
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							
PTO	/							

特記事項	スマートキー2個、ドアキー2本、ボデーキー2本
記録簿	無 ()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm				205/85R16	205/85R16		
	7	7		—	—		
	—	—					
7	7	7	6	205/85R16	205/85R16	205/85R16	205/85R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア							
		9	—	スペア	205/85R16	—	
				素材: スチール	備考:		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パブコ	「25-9C5071」	令和7年
【備考】ラッシングレール2段。LED庫内灯2ケ。引き出しフック4対。左側工具箱。庫内キズ床汚れ。			
格納ゲート/ラジコン	パブコ	PRAK10-6494N 「S2506001697」	令和7年06月
【備考】最大昇降質量:1000kg。全長:1170mm。全幅:2050mm。有効幅:1910mm。キャストストッパー迄:1010mm。庫内リモコン。ラジコン。			
【備考】			

外装状態				
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	無	飛石有(リペア 可)	準中型



【外装】				【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ