

車両チェックシート					管理番号 : 0938040			
車 両 情 報								
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号				
日野	令和5年01月	2KG-FD2ABG	アルミウイング	FD2AB-131226				
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸				
112,641km	240PS／177KW	M/T 6速	エアー	長：6,290 mm 幅：2,405 mm 高：2,425 mm 門高：2,330 mm				

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	L E D
オイル漏れ	○	ロッカーカバー しみ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		テールランプ	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	◎	
排気	◎		異常ランプ	◎		雨漏り	◎	
マフラー	◎		オーディオ	◎		走行関係		
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	点検項目	結果	状態
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		リーフサス	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル	ETC	◎	2.0	エアサス	◎	リヤエアサス
Adblue	◎		タコグラフ	◎	アナログ 120W-2SN	パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 200L
ギア鳴き	◎		床材質	／	木材	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／							
PTO	／							

特記事項	キャブ内 傷・汚れ エンジンキー 3 本（メインキー 2 本）
記録簿	有（R5/10～R8/7）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	6	7		225/80R17.5		225/80R17.5	
	—	—		—		—	
5	6	6	6	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		12	—	スペア		225/80R17.5	—
素材：スチール				備考：タイヤパターン：ミックス			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	「W075J62」	令和5年
【備考】 煽り 2 方開 セイコーラック 1 対 ラッシングレール 2 段 鳥居型引出しフック 5 対 LED庫内灯 3 本			
跳ね上げゲート/ラジコン	トランテックス	TAM10-1475 「S2210002300」	令和4年10月
【備考】 庫内リモコン 全長1,560mm（キャストーストッパー迄1,320mm）×全幅2,425mm（ガイドレール内幅2,285mm） 最大昇降荷重1,000kg			
【備考】			

外装状態				
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	無	点傷有	中型



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ