

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成28年11月	QPG-FR1AXEG	シャーシ	FR1AXE-10480	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
473,902km	360PS／265KW	M/T 9速	エアー	長： 高：	mm 幅： mm 門高：

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 ／:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	へたり、擦れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		テールランプ	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	◎	ヒーター付き
排気	◎		異常ランプ	◎		雨漏り	◎	
マフラー	◎		オーディオ	◎		走行関係		
ターボ	◎		バックカメラ	／	点検不可 モニターのみ	点検項目	結果	状態
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		リーフサス	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル	ETC	／		エアサス	○	リヤエアサス、ひび
Adblue	◎		タコグラフ	◎	アナログ	パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	◎	擦れ
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 300L
ギア鳴き	◎		床材質	／		デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	◎	永久磁石式						
PTO	／							

特記事項	エンジンキー3本(メイン1本)。コンソール欠品穴。助手席下FFヒーター及びベット部クーラー
記録簿	無 ()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm				295/80R22.5	295/80R22.5		
				—	—		
11	10			11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
11	10	11	11	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
10	10	7	8				
スペア		—	—	スペア	—	—	
素材: アルミ				備考: スペアタイヤ欠。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
【備考】			
【備考】			
【備考】			

外装状態				
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	小	点傷有	大型



【外装】				【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	