

車両チェックシート

管理番号:0938043

車 両 情 報						
車名		初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野		平成28年05月	QPG-FW1EXEG	アルミウイング	FW1EXE-16731	
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸	
691,984km	380PS／279KW	セミA/T プロシフト 1 2 速		エアー	長：9,670 mm 幅：2,400 mm 高：2,670 mm 門高：2,570mm	

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		テールランプ	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	◎	
排気	◎		異常ランプ	◎		雨漏り	◎	
マフラー	◎		オーディオ	◎		走行関係		
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	点検項目	結果	状態
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		リーフサス	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル	ETC	◎	2.0	エアサス	△	リヤエアサス、エア漏れ サビ、腐食全数。腐食部よりエア漏れ。
Addblue	/		タコグラフ	/		パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	◎	
リターダ	◎	永久磁石式						
PTO	/							

特記事項	キャブ内キズ、汚れ。オートクルーズ付。 エンジンキー2本(メイン)。ボデーキー2本(固着使用不可)。燃料タンクキー3本。尿素タンクキー1本。
記録簿	有 (H28/9～R8/2)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm				245/70R19.5	245/70R19.5		
	12	12		245/70R19.5	245/70R19.5		
	12	12		245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	
8	9	7	9	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
8	8	7	8	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア		2	—	スペア		245/70R19.5	—
素材: スチール		備考: ノーマルタイヤ					



上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	HFWXG-LEAB02 「2TA8767」	平成28年

【備考】 ラッシングレール2段。鳥居形引き出しフック15対。庫内灯4ケ。ウイングスイッチ前後2対。ボデー看板消し塗装あり。庫内ルーフブラケット凹み。

【備考】

【備考】

外装状態				
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	小	飛石有(リペア可)	大型



【外装】				【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	