

車両チェックシート

管理番号: 0938049

車 両 情 報							
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号			
三菱ふそう	令和3年08月	2RG-FEAV0	平ボディ	FEAV0-590537			
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(セミロング)			
69,817km	150PS／110KW	M/T 5速	バキューム	長：3,500	mm	幅：1,780	mm
				高：380	mm	門高：	mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、タバコ穴、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	○	降下時ガタ音有り。	テールランプ	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	◎	
排気	◎		異常ランプ	◎		雨漏り	◎	
マフラー	◎		オーディオ	○	アンテナ折れ	走行関係		
ターボ	◎		バックカメラ	△	映らない	点検項目	結果	状態
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		リーフサス	◎	
燃料の種類	-	ディーゼル	ETC	◎	2.0	エアサス	/	
Adblue	◎		タコグラフ	/		パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							
PTO	/							

特記事項 記録簿	キャブ内汚れ、キズ有り。アイドリングストップ付。キャブブルーフ凹み有り。スマートキー２個。タンクキー２本。 有（R4/2～R7/8）
-------------	---

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位 : mm				205/70R17.5	205/70R17.5		
	4	4		—	—		
	—	—		205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5
3	2	2	2	—	—	—	—
—	—	—	—	スペア		205/70R17.5	—
スペア				素材 : スチール 備考 :			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	パプコ	5AC1 「1634」	令和3年

【備考】鳥居鉄板張り。

--	--	--	--

【備考】

--	--	--	--

【備考】

外装状態				
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	無	飛石有(リペア可)	準中型

	外装 へこみ	外装 へこみ	
外装 キズ	割れ		外装 キズ
	外装 キズ	外装 キズ	
	外装 キズ		外装 キズ

[illegible]

The diagram shows a car chassis on a grid. The components are labeled as follows:

- 外装キズ** (Exterior Damage): Located at the front left, front right, and rear right.
- 外装へこみ** (Exterior Dents): Located at the front left, front right, and rear right.

【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------