

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	令和1年07月	TKG-NPS85AR	平ボディ	NPS85-7005877
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ロング)
59,849km	150PS／110KW	M/T 5速	バキューム	長：4,330 mm 幅：2,060 mm 高：380 mm 門高： mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	○	A/Cベルト鳴き	エアコン	△	冷えない コンプレッサ、ロック	シート	○	擦れ、汚れ ビニールカバー付き。 カバー破れ。
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		テールランプ	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	○	左右カバーキズ
排気	○	シャハラパイプ、排気 漏れ	異常ランプ	◎		雨漏り	◎	
マフラー	◎		オーディオ	○	音出ない	走行関係		
ターボ	◎		バックカメラ	/		点検項目	結果	状態
冷却水吹返	◎		電格ミラー	/		リーフサス	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル	ETC	◎	標準	エアサス	/	
Adblue	/		タコグラフ	/		パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							
PTO	/							

特記事項	フルタイム4WD。ドアロックリモコン付きエンジンキー1本。キャブ内サンバイザー破損。助手席灰皿蓋破損。右ルーフピラー及びルーフ凹み。
記録簿	有（R5/6～R8/1）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm				225/70R16	225/70R16		
6	6			—	—		
—	—			225/70R16	225/70R16	225/70R16	225/70R16
7	7	6	7	—	—	—	—
—	—	—	—	スペア		225/70R16	—
スペア		10	—	素材: スチール 備考: スペアタイヤスタッドレス。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	メーカー完成車		令和1年07月
【備考】コーション無し。セイコーラック。床フック3対。ロープフック9対R 4ヶF2ヶ。右側工具箱。床板腐食有り。			
【備考】			
【備考】			

外装状態				
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	小	点傷有	準中型



【外装】				【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	