

車両チェックシート

管理番号: 0938058

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	令和3年03月	2PG-FEAV0	ドライバン	FEAV0-583629	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ロング)	
25,106km	150PS／110KW	M/T 5速	バキューム	長: 4,290 mm 高: 1,980 mm	幅: 1,740 mm 門高: 1,960 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		テールランプ	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／		ミラー	◎	
排気	◎		異常ランプ	◎		雨漏り	◎	
マフラー	◎		オーディオ	◎		走行関係		
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	点検項目	結果	状態
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		リーフサス	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル	ETC	／		エアサス	／	
Adblue	◎		タコグラフ	△	アナログ トレイ出てこない	パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア鳴き	◎		床材質	／	ステンレス	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／							
PTO	／							

特記事項	エンジンキー2本(メイン2)。ドアロックリモコン1ケ。
記録簿	有 (R4/4～R6/8)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm				195/85R16	195/85R16		
	2	4		—	—		
	—	—		195/85R16	195/85R16	195/85R16	195/85R16
3	5	5	3	—	—	—	—
—	—	—	—	スペア		195/85R16	—
スペア		8	—	素材：スチール 備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
保冷バン	東プレ	「H203197」	令和3年02月
【備考】 R跳ね上げドア(ヒンジ部曲がり)。ラッシングレール2段。パレティナガイド。庫内灯2ケ。水抜き穴前後4ヶ所。断熱厚みサイド50mm(リヤ断熱無し)。左側ステンレス工具箱。			
跳ね上げゲート/ラジコン	新明和工業	RAM10-1454N 「S2102008714」	令和3年02月
【備考】 最大昇降質量1000kg。全長1550mm。全幅1750mm。有効幅1610mm。キャスターストッパー迄1310mm。庫内リモコン。ラジコン。			
【備考】			

外装状態				
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	小	無	準中型



【外装】				【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	