

車両チェックシート

管理番号 : 0938061

| 車 両 情 報  |             |             |       |                                          |
|----------|-------------|-------------|-------|------------------------------------------|
| 車名       | 初年度登録       | 型式          | 形状    | 車台番号                                     |
| 日野       | 令和1年09月     | 2RG-XZU712M | 平ボディ  | XZU712-0006732                           |
| 走行       | 馬力          | シフト         | ブレーキ  | ボディ内寸(ロング)                               |
| 65,251km | 150PS／110KW | M/T 6速      | バキューム | 長：4,330 mm 幅：2,080 mm<br>高：360 mm 門高： mm |

◎：良好    ○：通常走行問題なし    △：要修理    ／：装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

| 点検項目    | 結果 | 状態    |
|---------|----|-------|
| 異音      | ◎  |       |
| オイル混入   | ◎  |       |
| オイル漏れ   | ◎  |       |
| 水混入     | ◎  |       |
| 水漏れ     | ◎  |       |
| 燃料漏れ    | ◎  |       |
| 排気      | ◎  |       |
| マフラー    | ◎  |       |
| ターボ     | ◎  |       |
| 冷却水吹返   | ◎  |       |
| 燃料の種別   | -  | ディーゼル |
| Addblue | /  |       |

電装関係

| 点検項目     | 結果 | 状態 |
|----------|----|----|
| エアコン     | ◎  |    |
| スターター    | ◎  |    |
| オルタネーター  | ◎  |    |
| P/W（運転席） | ◎  |    |
| P/W（助手席） | ◎  |    |
| 坂道発進装置   | /  |    |
| 異常ランプ    | ◎  |    |
| オーディオ    | ◎  |    |
| バックカメラ   | /  |    |
| 電格ミラー    | ◎  |    |
| ETC      | ◎  | 標準 |
| タコグラフ    | /  |    |

キャビン

| 点検項目   | 結果 | 状態    |
|--------|----|-------|
| シート    | ○  | 擦れ、汚れ |
| ヘッドライト | ◎  | LED   |
| ウinker | ◎  |       |
| テールランプ | ◎  |       |
| ワイパー   | ◎  |       |
| ミラー    | ◎  |       |
| 雨漏り    | ◎  |       |

走行関係

| 点検項目  | 結果 | 状態        |
|-------|----|-----------|
| リーフサス | ◎  |           |
| エアサス  | /  |           |
| パワステ  | ◎  |           |
| ハンドル  | ○  | 擦れ        |
| 燃料タンク | ◎  | スチール 100L |

ミッション

| 点検項目  | 結果 | 状態 |
|-------|----|----|
| ギア鳴き  | ◎  |    |
| ギア抜け  | ◎  |    |
| クラッチ  | ◎  |    |
| 異音    | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| リターダ  | /  |    |
| PTO   | /  |    |

上物仕様

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|------|----|----|
| 床材質  | /  | 木材 |

デフ

| 点検項目  | 結果 | 状態 |
|-------|----|----|
| 異音    | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| デフロック | /  |    |

特記事項

キャブ内キズ・汚れ有。アイドリングストップ付き。左ドア補修有。ルーフ凹み有。ルーフシートデッキ取付ビス欠品。エンジンキー3本(メイン×2)

記録簿

有 (R8/3)

タイヤ残量

単位：mm

|     |   |   |   |
|-----|---|---|---|
|     | 7 | 7 |   |
|     | — | — |   |
| 6   | 7 | 7 | 7 |
| —   | — | — | — |
| スペア | 8 | — |   |

タイヤサイズ

|           |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
|           | 225/70R16 | 225/70R16 |           |
|           | —         | —         |           |
| 225/70R16 | 225/70R16 | 225/70R16 | 225/70R16 |
| —         | —         | —         | —         |
| スペア       | 225/70R16 | —         |           |
| 素材：スチール   | 備考：       |           |           |



| 上物仕様 |      |          |      |
|------|------|----------|------|
| 上物名  | メーカー | 型式「製造番号」 | 年式   |
| 平ボディ | 完成車  |          | 令和1年 |

【備考】引き出しフック3対。床板二重張り。

【備考】

【備考】

| 外装状態     |        |         |     |        |
|----------|--------|---------|-----|--------|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石  | 免許証の種類 |
| 有        | 確認済    | 無       | 点傷有 | 準中型    |



【外装】

|      |       |    |     |    |     |    |      |       |       |     |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|

【ボデー内】