

車両チェックシート

管理番号:0938062

車 両 情 報						
車名		初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野		令和1年10月	2RG-XZI710M	ドライバン	XZU710-0028670	
走行	馬力		シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ロング)	
133,754km	150PS／110KW		A/T	バキューム	長：4,480 mm 幅：2,070 mm 高：2,330 mm 門高：2,270 mm	

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	L E D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		テールランプ	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／		ミラー	◎	
排気	◎		異常ランプ	◎		雨漏り	◎	
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き	走行関係		
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	点検項目	結果	状態
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		リーフサス	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル	ETC	◎	標準	エアサス	／	
Adblue	／		タコグラフ	／		パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア鳴き	◎		床材質	／	木材	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	／					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／							
PTO	／							

特記事項	キャブ内キズ、汚れ。アイドルングストップ付。 エンジンキー3本（メイン×2）。ボディキー1本。
記録簿	有（R5/1～R8/4）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm				205/70R17.5	205/70R17.5		
	8	8		—	—		
	—	—		205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5
7	7	7	7	—	—	—	—
—	—	—	—	スペア		205/70R17.5	—
スペア			5	—			
素材：スチール				備考：ノーマルタイヤ			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン/サイドドア付	パブコ	「986G4107」	令和1年
【備考】ラッシングレール2段。左サイド扉スライド式。90度ストッパー。庫内灯2ケ。ベンチレーター2ケ。			
格納ゲート	パブコ	PRAK10-6484N 「S00600395」	令和1年
【備考】PG寸法：全長1170mm、全幅2080mm、有効長965mm、有効幅2010mm。最大荷重1000kg。庫内リモコン付。			
【備考】			

外装状態				
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	小	点傷有	準中型

外装 ヘこみ	外装 ヘこみ	補修跡	外装 キズ	外装 キズ
外装 キズ	外装 キズ	外装 ヘこみ	床 汚れ	外装 キズ
外装 キズ	外装 キズ	曲がり		

外装 キズ	外装 キズ	外装 キズ	外装 ヘこみ	外装 キズ
外装 キズ	外装 キズ	外装 キズ	外装 ヘこみ	外装 ヘこみ
曲がり	曲がり			

【外装】				【ボデー内】							
外装 キズ	外装 ヘこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 ヘこみ	庫内 穴あき	床 汚れ	