

車両チェックシート

管理番号:0938063

車 両 情 報						
車名		初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ		平成26年08月	TKG-NKR85AD	ダンプ	NKR85-7039816	
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸(ショート)	
124,689km	150PS／110KW	M/T 6速		バキューム	長:3,060mm	幅:1,600mm
					高:370mm	門高:mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		テールランプ	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	◎	
排気	◎		異常ランプ	◎		雨漏り	◎	
マフラー	◎		オーディオ	◎		走行関係		
ターボ	◎		バックカメラ	／		点検項目	結果	状態
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		リーフサス	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル	ETC	／		エアサス	／	
Adblue	／		タコグラフ	／		パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	○	スチール 75L 汚れあり
ギア鳴き	◎		床材質	／	鉄板	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／							
PTO	◎							

特記事項	R7.8/20走行距離：117,210Km 時C/LOH（記録簿有）キャブ内汚れ・傷。アイドリングストップ付。右ドアヒンジ曲がり。右ドア内張穴あき・ポケット外れ。シートデッキ付き（曲がりあり）。ダッシュボードBOX蓋不良。エンジンキー２本（メイン）。
記録簿	有（R5/8～R7/8）



タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
5	5			205/75R16	205/75R16		
—	—			—	—		
205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア			6	—	—	—	—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンプ	新明和工業	DR2-0110SY 「S5680023」	平成26年

【備考】 前立てJフック付。テールゲートロックピン付。前立て膨らみ有。リヤフェンダー左右曲がり。

【備考】			
【備考】			

外装状態				
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	無	点傷有	準中型



【外装】				【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	