

車両チェックシート

管理番号 : 0938064

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和2年08月	2RG-FBA20	平ボディ	FBA20-583048
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ショート)
33,267km	130PS／96KW	A/T デュオニック 6速	バキューム	長：3,110 mm 幅：1,600 mm 高：380 mm 門高： mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル
Addblue	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	ナビ付き
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	◎	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウinker	◎	
テールランプ	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
雨漏り	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	
PTO	/	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 70L×1

特記事項

キャブ内キズ・汚れ有。
エンジンキー2本(メイン)。キーレスリモコン1個。

記録簿

有 (R3/4～R8/2)

タイヤ残量

単位: mm


	3	4	
	—	—	
3	3	3	3
—	—	—	—
スペア		7	—

タイヤサイズ

	195/75R15	195/75R15	
	—	—	
195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15
—	—	—	—
スペア		195/75R15	—
素材: スチール		備考:	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	パブコ	BA15 6671 「0104」	令和2年
【備考】床汚れ有。			
【備考】			
【備考】			

外装状態				
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	無	点傷有	準中型



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】