

車両チェックシート					管理番号 : 0938069				
車 両 情 報									
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号					
日野	令和1年10月	2RG-XZU712M	平ボディ	XZU712-0006685					
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ロング)					
80,573km	150PS／110KW	A/T	バキューム	長：4,340 mm 幅：2,070 mm 高：380 mm 門高： mm					

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	L E D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		テールランプ	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/		ミラー	◎	
排気	◎		異常ランプ	◎		雨漏り	◎	
マフラー	◎		オーディオ	◎		走行関係		
ターボ	◎		バックカメラ	/		点検項目	結果	状態
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		リーフサス	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル	ETC	◎	標準	エアサス	/	
Adblue	/		タコグラフ	/		パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	/					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							
PTO	/							

特記事項	キャブ内キズ・汚れ有。アイドリングストップ付き。エンジンキ-3本(メイン×2)
記録簿	有 (R6/7)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm				225/70R16	225/70R16		
6	7			—	—		
—	—			225/70R16	225/70R16	225/70R16	225/70R16
9	5	6	6	—	—	—	—
—	—	—	—				
スペア		—	—	スペア		—	—
素材: スチール				備考: スペア-タイヤ欠品。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	完成車		令和1年
【備考】 前立て内張り削れ有。			
【備考】			
【備考】			

外装状態				
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	無	点傷有	準中型



【外装】					【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ		