

車両チェックシート

管理番号 : 0938070

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和1年07月	TPG-FEB50	平ボディ	FEB50-573587
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ロング)
81,154km	150PS／110KW	M/T 5速	バキューム	長：4,320 mm 幅：2,070 mm 高：360 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

電装関係

キャビン

点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	タバコ穴、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		テールランプ	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／		ミラー	◎	
排気	◎		異常ランプ	◎		雨漏り	◎	
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	／				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	／				
燃料の種別	-	ディーゼル	ETC	◎	標準			
Adblue	◎		タコグラフ	／				

ミッション

上物仕様

点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	／	木材
ギア抜け	◎				
クラッチ	◎				
異音	◎				
オイル漏れ	◎				
リターダ	／				
PTO	／				

特記事項	キャブ内汚れ、傷。ルーフ凹み、傷。エンジンキー2本(メイン)、キーレスリモコン1ケ。
記録簿	無 ()

タイヤ残量

タイヤサイズ

単位: mm

5

5

—

—

3

3

4

4

—

—

—

—

スペア

8

—

205/70R17.5

205/70R17.5

—

—

205/70R17.5

205/70R17.5

205/70R17.5

205/70R17.5

—

—

205/70R17.5

—

スペア

205/70R17.5

—

素材: スチール

備考:



上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	パブコ	51EH 3576R 「0513」	令和1年

【備考】 引出しフック3対。床板2重張り。

【備考】			

【備考】			
------	--	--	--

外装状態				
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	無	点傷有	準中型



【外装】		【ボデー内】									
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	