

車両チェックシート

管理番号 : 0938072

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和1年07月	TPG-FEB50	平ボディ	FEB50-573581
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ロング)
92,288km	150PS／110KW	A/T デュオニック 6速	パキウム	長：4,330 mm 幅：2,070 mm 高：360 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル
Adblue	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	／	
電格ミラー	／	
ETC	◎	標準
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	タバコ穴、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウinker	◎	
テールランプ	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	△	アンダーミラー取付割れ
雨漏り	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項

キャブ内キズ・汚れ有。ルーフ凹み。エンジンキー2本（メイン）。キーレスリモコン1個。

記録簿

無（）

タイヤ残量

単位：mm

6	6
—	—
10	10
10	10
—	—
スペア	8
—	—

タイヤサイズ

205/70R17.5	205/70R17.5
—	—
205/70R17.5	205/70R17.5
—	—
スペア	205/70R17.5
—	—

素材：スチール 備考：


上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	パブコ	51EH 3578R 「0513」	令和1年

【備考】床引き出しフック3対。床板2重張り。前立て傷・サビ。
左右サイドバンパー曲がり。左煽り前プロテクター曲がり。

【備考】

【備考】

外装状態				
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	無	点傷有	準中型



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】