

車両チェックシート

管理番号 : 0938073

| 車 両 情 報  |             |               |      |                                          |
|----------|-------------|---------------|------|------------------------------------------|
| 車名       | 初年度登録       | 型式            | 形状   | 車台番号                                     |
| 三菱ふそう    | 令和1年07月     | TPG-FEB50     | 平ボディ | FEB50-573624                             |
| 走行       | 馬力          | シフト           | ブレーキ | ボディ内寸(ロング)                               |
| 47,858km | 150PS／110KW | A/T デュオニック 6速 | パキウム | 長：4,340 mm 幅：2,070 mm<br>高：380 mm 門高： mm |

◎：良好    ○：通常走行問題なし    △：要修理    ／：装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

| 点検項目   | 結果 | 状態    |
|--------|----|-------|
| 異音     | ◎  |       |
| オイル混入  | ◎  |       |
| オイル漏れ  | ◎  |       |
| 水混入    | ◎  |       |
| 水漏れ    | ◎  |       |
| 燃料漏れ   | ◎  |       |
| 排気     | ◎  |       |
| マフラー   | ◎  |       |
| ターボ    | ◎  |       |
| 冷却水吹返  | ◎  |       |
| 燃料の種別  | -  | ディーゼル |
| Adblue | ◎  |       |

電装関係

| 点検項目     | 結果 | 状態  |
|----------|----|-----|
| エアコン     | ◎  |     |
| スターター    | ◎  |     |
| オルタネーター  | ◎  |     |
| P/W（運転席） | ◎  |     |
| P/W（助手席） | ◎  |     |
| 坂道発進装置   | ◎  |     |
| 異常ランプ    | ◎  |     |
| オーディオ    | ◎  |     |
| バックカメラ   | ◎  | カラー |
| 電格ミラー    | /  |     |
| ETC      | ◎  | 標準  |
| タコグラフ    | /  |     |

キャビン

| 点検項目   | 結果 | 状態    |
|--------|----|-------|
| シート    | ○  | 擦れ、汚れ |
| ヘッドライト | ◎  | ハロゲン  |
| ウinker | ◎  |       |
| テールランプ | ◎  |       |
| ワイパー   | ◎  |       |
| ミラー    | ◎  |       |
| 雨漏り    | ◎  |       |

走行関係

| 点検項目  | 結果 | 状態        |
|-------|----|-----------|
| リーフサス | ◎  |           |
| エアサス  | /  |           |
| パワステ  | ◎  |           |
| ハンドル  | ○  | 擦れ        |
| 燃料タンク | ◎  | スチール 100L |

ミッション

| 点検項目  | 結果 | 状態 |
|-------|----|----|
| ギア鳴き  | ◎  |    |
| ギア抜け  | ◎  |    |
| クラッチ  | /  |    |
| 異音    | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| リターダ  | /  |    |
| PTO   | /  |    |

上物仕様

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|------|----|----|
| 床材質  | /  | 鉄板 |

デフ

| 点検項目  | 結果 | 状態 |
|-------|----|----|
| 異音    | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| デフロック | /  |    |

特記事項

キャブ内キズ・汚れ有。ルーフ凹み  
エンジンキー2本（メイン）、キーレスリモコン1ヶ。

記録簿

有（R1/10）

タイヤ残量

単位：mm

|     |   |   |   |
|-----|---|---|---|
|     | 3 | 5 |   |
|     | — | — |   |
| 5   | 5 | 5 | 5 |
| —   | — | — | — |
| スペア |   | 8 | — |

タイヤサイズ

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
|             | 205/70R17.5 | 205/70R17.5 |             |
|             | —           | —           |             |
| 205/70R17.5 | 205/70R17.5 | 205/70R17.5 | 205/70R17.5 |
| —           | —           | —           | —           |
| スペア         |             | 205/70R17.5 | —           |
| 素材：スチール     |             | 備考：         |             |

| 上物仕様                                     |      |                      |      |
|------------------------------------------|------|----------------------|------|
| 上物名                                      | メーカー | 型式「製造番号」             | 年式   |
| 平ボディ                                     | パブコ  | 51EH 3610R<br>「0513」 | 令和1年 |
| 【備考】床引き出しフック3対。前立て内張り腐食割れ有。サイドバンパー左右曲がり。 |      |                      |      |
|                                          |      |                      |      |
| 【備考】                                     |      |                      |      |
|                                          |      |                      |      |
| 【備考】                                     |      |                      |      |
|                                          |      |                      |      |

| 外装状態     |        |         |     |        |
|----------|--------|---------|-----|--------|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石  | 免許証の種類 |
| 有        | 確認済    | 無       | 点傷有 | 準中型    |

【外装】

|      |       |    |     |    |     |    |      |       |       |     |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|

【ボデー内】