

車両チェックシート

管理番号:0938074

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	令和1年07月	TPG-FEB50	平ボディ	FEB50-573798	
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸(ロング)
98,011km	150PS／110KW	A/T デュオニック 6速		バキューム	長:4,340 mm 幅:2,070 mm 高:380 mm 門高: mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		テールランプ	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/		ミラー	◎	
排気	◎		異常ランプ	◎		雨漏り	◎	
マフラー	◎		オーディオ	◎		走行関係		
ターボ	◎		バックカメラ	/		点検項目	結果	状態
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		リーフサス	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル	ETC	◎	標準	エアサス	/	
Adblue	◎		タコグラフ	/		パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	/					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							
PTO	/							

特記事項	キャブ天井 傷・凹み キャブ内 傷・汚れ エンジンキー2本（メインキー2本） キーレスリモコン1個
記録簿	無（）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm				205/70R17.5	205/70R17.5		
	8	8		—	—		
	—	—		205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5
7	7	7	7	—	—	—	—
—	—	—	—	スペア		205/70R17.5	—
スペア		8	—	素材: スチール 備考: タイヤパターン: ミックス※スペアタイヤはノーマル			





上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	パブコ	51EH 3678K 「0513」	令和1年

【備考】 煽り3方開 セイコーラック1対 引出しフック3対

【備考】			
------	--	--	--

【備考】			
------	--	--	--

外装状態				
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	無	点傷有	準中型



【外装】		【ボデー内】									
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	