

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラック	令和1年08月	2RG-BRR90S2	アルミウイング	BRR90-7001114
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
100,287km	210PS／154KW	M/T 6速	エア－	長：6,230 mm 幅：2,400 mm 高：2,390 mm 門高：2,290 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	タバコ穴、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウインカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		テールランプ	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	◎	
排気	◎		異常ランプ	◎		雨漏り	◎	
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き	走行関係		
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	点検項目	結果	状態
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		リーフサス	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル	ETC	◎	標準	エアサス	／	
Adblue	◎		タコグラフ	◎	アナログ	パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 200L
ギア鳴き	◎		床材質	／	木材	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／							
PTO	／							

特記事項	キャブ内キズ、汚れ。アイドルングストップ付。左ドアフェンダーパネル割れ。 エンジンキー3本(メイン・キーレス付×2)。ボデーキー3本。
記録簿	無 ()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm				225/80R17.5	225/80R17.5		
	10	10		—	—		
	—	—		225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
11	11	10	10	—	—	—	—
—	—	—	—	スペア		225/80R17.5	—
スペア		7	—	素材：スチール	備考：スタッドレス		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DMS 「W6DU329」	令和1年
【備考】 ラッシングレール2段。鳥居形引き出しフック5対。庫内灯3ケ(1ケ不灯)。庫内キズ、凹み。			
格納ゲート/ラジコン	新明和工業	RAK10-6485D 「S00407544A」	令和1年
【備考】 PG寸法：全長1550mm、全幅2380mm、有効長1285mm、有効幅2315mm。最大荷重1000kg。ラジコン付。			
【備考】			

外装状態				
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	小	点傷有	中型

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

【外装】				【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	