

車両チェックシート

管理番号:0938076

車 両 情 報						
車名		初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ		令和1年08月	TPG-NKR85AD	ダンプ	NKR85-7084993	
走行	馬力		シフト		ブレーキ	ボディ内寸(ショート)
88,599km	150PS／110KW		A/T スムーサー 6速		バキューム	長:3,060 mm 幅:1,600 mm 高:370 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		テールランプ	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／		ミラー	◎	
排気	◎		異常ランプ	◎		雨漏り	◎	
マフラー	◎		オーディオ	◎		走行関係		
ターボ	◎		バックカメラ	／		点検項目	結果	状態
冷却水吹返	◎		電格ミラー	／		リーフサス	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル	ETC	◎	標準	エアサス	／	
Adblue	／		タコグラフ	／		パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	○	
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 75L
ギア鳴き	◎		床材質	／	鉄板	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	／					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／							
PTO	◎							

特記事項	キャブ内汚れ・傷。ルーフ傷・凹み有。エンジンキー2本（キーレス付メイン1本）。
記録簿	有（R7/11～R8/6）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm				195/85R16	195/85R16		
	8	9		—	—		
	—	—		195/85R16	195/85R16	195/85R16	195/85R16
8	9	9	8	—	—	—	—
—	—	—	—	スペア		195/85R16	—
スペア		—	—	素材：スチール 備考：			





上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンプ	極東開発工業	DD02-31 「19A053002Y」	令和1年

【備考】 手動式コボレーン（取付ボルト抜け有）。サニーシート付（破れ有）。

【備考】			
------	--	--	--

【備考】			
------	--	--	--

外装状態				
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	無	点傷有	準中型



【外装】		【ボデー内】									
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	