

車両チェックシート

管理番号:0938077

車 両 情 報						
車名		初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ		令和7年07月	2PG-CYJ77D	アルミウイング	CYJ77D-7011656	
走行	馬力		シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
16,286km	380PS／279KW		M/T 7速	エアー	長：9,680 mm	幅：2,400 mm
					高：2,650 mm	門高：2,575 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ 右シートベルト戻り悪い
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	L E D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウinker	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		テールランプ	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	◎	
排気	◎		異常ランプ	◎		雨漏り	◎	
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き			
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
燃料の種別	-	ディーゼル	ETC	／				
Adblue	◎		タコグラフ	◎	アナログ 120W-RS			
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	／	木材	リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	◎	リヤエアサス
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
リターダ	◎	永久磁石式						
PTO	／					デフ		
						点検項目	結果	状態
						異音	◎	
						オイル漏れ	◎	
						デフロック	◎	



特記事項	キャブ内 傷・汚れ・小物入れ欠品あり スマートキー２個 ドアキー２本 燃料タンクキー２本 A d B l u eタンクキー２本 ボディキー３本
記録簿	有（R7/10～R8/4）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位 : mm							
	3	3		265/70R19.5	265/70R19.5		
	4	3		265/70R19.5	265/70R19.5		
4	5	6	5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	
4	5	5	4	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	
スペア				スペア	—	—	
				素材：アルミ	備考：タイヤパターン：ミックス		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DKV（D-LWCLVG0T009850B） 「W9KL461」	令和7年
【備考】 煽り4方開 セイコーラック2対 回転式中柱 ラッシングレール2段 鳥居型引出しフック9対 LED庫内灯4個 90度ストッパー			

【備考】			
【備考】			

外装状態				
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	無	点傷有	大型



【外装】				【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	