

管理番号: 0938079

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

特記事項	右ドアパネル補修塗装跡 キャブ内 傷・汚れ エンジンキー 2 本（メインキー 1 本）
記録簿	有（R6/6～R8/6）

单位: mm

タイヤサイズ			
	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア		225/80R17.5	—
素材：スチール		備考：タイヤパターン：ミックス	

【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ