

車両チェックシート

管理番号 : 0938081

車 両 情 報					
車名		初年度登録	型式	形状	車台番号
日野		令和3年03月	2DG-FR1AHG	アルミウイング	FR1AH-105990
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
637,697km	380PS／279KW	M/T 7速	エア－	長：9,660 mm	幅：2,405 mm
				高：2,475 mm	門高：2,375 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル
Addblue	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	／	

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	LED
ウinker	◎	
テールランプ	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	左ミラーステーキャップ欠品
雨漏り	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式
PTO	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	鉄板

特記事項 キャブ内 傷・汚れ エンジンキー3本（メインキー2本）アドブルーキー2本、ボデーキー2本※キーシリンダー固着
リコールにてE/G載せ替え済(R6.7.20 / 504,236km時)

記録簿 無（）

タイヤ残量

単位：mm



0	3		
—	—		
0	0	0	0
0	0	0	0
スペア		1	—

タイヤサイズ

275/80R22.5	275/80R22.5		
—	—		
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スペア		275/80R22.5	—
素材：スチール 備考：タイヤパターン：ミックス			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	「W087F67-06」	令和3年
【備考】 煽り4方開 セイコーラック2対 回転式中柱 ラッシングレール2段 鳥居型引出しフック9対 LED庫内灯4本 90度ストッパー			
【備考】			
【備考】			

外装状態				
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	無	点傷有	大型



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】