

車両チェックシート

管理番号:0938084

車 両 情 報					
車名		初年度登録	型式	形状	車台番号
日野		平成30年06月	2DG-FR1EHG	冷凍バン	FR1EH-100488
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸
184,064km	410PS／302KW	セミA/T プロシフト 1 2 速		エアー	長：9,450 mm 幅：2,340 mm 高：2,480 mm 門高：2,400mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	L E D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		テールランプ	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	○	左カパークイズ、キャッ プ欠損。ヒーター付き (加熱しない)
排気	◎		異常ランプ	◎		雨漏り	◎	
マフラー	◎		オーディオ	◎		走行関係		
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	点検項目	結果	状態
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		リーフサス	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル	ETC	◎	2.0	エアサス	◎	リヤエアサス
Adblue	◎		タコグラフ	◎	アナログ	パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
ギア鳴き	◎		床材質	／	アルミ、ジョロダーレ ール、キーストン	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／							
PTO	／							

特記事項	エンジンキー1本(メイン1本)。ドアロックリモコン1ヶ。室内内張汚れ。突入防止装置左側プロテクター欠損。キャブルー フ傷。
記録簿	有 (R1/6～R7/6 R8/8)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm				275/80R22.5	275/80R22.5		
				—	—		
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スペア				275/80R22.5	—		
素材：スチール				備考：2軸目及びスペアタイヤ、スタッドレス。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン/サイドドア付	日本トレクス	「90-160565-1」	平成29年
【備考】年式違い。断熱厚みリア75 mmサイド50 mm。観音式サイドドア右1左2。エアリブ。ラッシングレール3段。 ジョロダーレール4列。パレティナガイド。水抜き穴4箇所。リア観音90度ストッパー。LED庫内灯5ヶ。右側ステンレ ス工具箱。後部工具箱。庫内キズ汚れ。			
サブエンジン/スタンバイ	サーモキング	UT-1200SR 「GLW1089636」	平成28年
【備考】-29℃設定。1時間運転28.4℃→15.9℃ 確認。(外気温29度)。エンジン稼働時間:418時間。スタンバイ稼働時 間:13時間。			
【備考】			

外装状態				
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	無	飛石有(リペア 不可)	大型



【外装】												【ボデー内】			
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ					