

車両チェックシート

管理番号: 0938085

車 両 情 報								
車名		初年度登録	型式	形状	車台番号			
いすゞ		平成30年06月	QKG-CYL77B	アルミ平	CYL77B-7003835			
走行	馬力		シフト		ブレーキ		ボディ内寸	
435,927km	380PS／279KW		M/T 7速		エア－		長：9,580 mm	幅：2,400 mm
							高：580 mm	門高：480 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり カバー付き。カバー破 れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		テールランプ	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	○	ヒーター及びワイパー 付き。左右カバー擦 れ。
排気	◎		異常ランプ	◎		雨漏り	◎	
マフラー	○	テールパイプすす付着	オーディオ	◎		走行関係		
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	点検項目	結果	状態
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		リーフサス	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル	ETC	◎	2.0	エアサス	◎	
Adblue	◎		タコグラフ	◎	アナログ	パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	○	擦れ カバー跡
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	アルミ 300L
ギア鳴き	◎		床材質	／	木材	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	◎	
リターダ	◎	永久磁石式						
PTO	／							

特記事項	エンジンキー2本(メイン2)。ドアロックリモコン1ケ。燃料タンクキー1本。アドブルーキー1本。コンソール欠品穴。シフト レバーブーツ破れ。突入防止装置左側プロテクター欠。
記録簿	有 (R8/9)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位 : mm				275/80R22.5	275/80R22.5		
				—	—		
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スペア					275/80R22.5	—	
素材 : アルミ				備考 :			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平	パブコ	「24-4XKL27」	令和6年
【備考】 年式違い。アオリ3方開。セイコーラック。ロープフック左右24対前8後ろ5。オーバーハング足掛けフック。 引き出しフック9対。前壁ロープフック1。作業灯2ケ。左側ステンレス工具箱。左右貫通工具箱。			
【備考】			
【備考】			

外装状態				
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	小	点傷有	大型



【外装】				【ボデー内】							
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ	