

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラック	平成30年02月	QPG-CD5ZA	アルミウイング	JNCMM60C3HU025217
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
430,987km	380PS／279KW	M/T 7速	エアー	長：9,520 mm 幅：2,410 mm 高：2,470 mm 門高：2,300 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 ／:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	○	オイルパン 付近しみ	オルタネーター	◎		ウインカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		テールランプ	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	△	アンダーミラー外れ
排気	◎		異常ランプ	◎		雨漏り	◎	
マフラー	◎		オーディオ	◎		走行関係		
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	点検項目	結果	状態
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		リーフサス	／	
燃料の種別	-	ディーゼル	ETC	◎	2.0	エアサス	◎	リヤエアサス
Adblue	◎		タコグラフ	◎	アナログ	パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 300L 200L
ギア鳴き	◎		床材質	／	木材	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	◎	
リターダ	◎	永久磁石式						
PTO	／							

特記事項	キャブ内キズ・汚れ。オートクルーズ付。右リヤ車高灯不灯。リヤスタビライザーブッシュ、ガタあり。 エンジンキー2本。キーレスリモコン1個。ボデーキー3本。燃料タンクキー4本。アドブルータンクキー3本。
記録簿	有（H30/5、H31/2）



タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
				295/80R22.5	295/80R22.5		
				—	—		
				11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
				11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
				スペア		295/80R22.5	—
素材: スチール				備考: リヤ8本再生タイヤ			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DMK 「W8DE600」	平成30年

【備考】 ラッシングレール2段。ウイングスイッチ前後2対。スタンション穴4ケ。エアーラインレール付。庫内灯4ケ。観音扉コンパネ入れ付。右リヤキャスティング割れ。ウイング右リヤ凹み、曲がり。床キズ、汚れ。

【備考】			
【備考】			

外装状態				
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	無	点傷有	大型



【外装】					【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	