

車両チェックシート

管理番号:0938087

| 車 両 情 報   |             |             |         |                          |                           |
|-----------|-------------|-------------|---------|--------------------------|---------------------------|
| 車名        | 初年度登録       | 型式          | 形状      | 車台番号                     |                           |
| いすゞ       | 平成29年02月    | TKG-FRR90S2 | アルミウイング | FRR90-7105007            |                           |
| 走行        | 馬力          | シフト         | ブレーキ    | ボディ内寸                    |                           |
| 372,753km | 210PS／154KW | M/T 6速      | エア－     | 長：6,250 mm<br>高：2,330 mm | 幅：2,210 mm<br>門高：2,230 mm |

◎：良好    ○：通常走行問題なし    △：要修理    ／：装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです



| エンジン   |    |       | 電装関係     |    |     | キャビン   |    |           |
|--------|----|-------|----------|----|-----|--------|----|-----------|
| 点検項目   | 結果 | 状態    | 点検項目     | 結果 | 状態  | 点検項目   | 結果 | 状態        |
| 異音     | ◎  |       | エアコン     | ◎  |     | シート    | ○  | 擦れ、汚れ     |
| オイル混入  | ◎  |       | スターター    | ◎  |     | ヘッドライト | ◎  | H I D     |
| オイル漏れ  | ◎  |       | オルタネーター  | ◎  |     | ウインカー  | ◎  |           |
| 水混入    | ◎  |       | P/W（運転席） | ◎  |     | テールランプ | ◎  |           |
| 水漏れ    | ◎  |       | P/W（助手席） | ◎  |     | ワイパー   | ◎  |           |
| 燃料漏れ   | ◎  |       | 坂道発進装置   | ◎  |     | ミラー    | ◎  |           |
| 排気     | ◎  |       | 異常ランプ    | ◎  |     | 雨漏り    | ◎  |           |
| マフラー   | ◎  |       | オーディオ    | ◎  |     | 走行関係   |    |           |
| ターボ    | ◎  |       | バックカメラ   | ◎  | カラー | 点検項目   | 結果 | 状態        |
| 冷却水吹返  | ◎  |       | 電格ミラー    | ◎  |     | リーフサス  | ◎  |           |
| 燃料の種別  | -  | ディーゼル | ETC      | ／  |     | エアサス   | ／  |           |
| Adblue | ／  |       | タコグラフ    | ／  |     | パワステ   | ◎  |           |
| ミッション  |    |       | 上物仕様     |    |     | ハンドル   | ○  | 擦れ        |
| 点検項目   | 結果 | 状態    | 点検項目     | 結果 | 状態  | 燃料タンク  | ◎  | スチール 250L |
| ギア鳴き   | ◎  |       | 床材質      | ／  | 木材  | デフ     |    |           |
| ギア抜け   | ◎  |       |          |    |     | 点検項目   | 結果 | 状態        |
| クラッチ   | ◎  |       |          |    |     | 異音     | ◎  |           |
| 異音     | ◎  |       |          |    |     | オイル漏れ  | ◎  |           |
| オイル漏れ  | ◎  |       |          |    |     | デフロック  | ／  |           |
| リターダ   | ／  |       |          |    |     |        |    |           |
| PTO    | ／  |       |          |    |     |        |    |           |

|      |                                                                                             |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 特記事項 | キャブ内キズ・汚れ。アイドリングストップ付。インパネポケット欠品。左ドアガーニッシュひび有（ドアウインカー付近）。<br>エンジンキー2本（メイン、キーレス付1本）。ボデーキー2本。 |
| 記録簿  | 有（H30/2～R2/2、R4/2～R8/2）                                                                     |

| タイヤ残量   |   |    |   | タイヤサイズ      |             |             |             |
|---------|---|----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 単位：mm   |   |    |   |             |             |             |             |
|         | 7 | 7  |   | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 |             |             |
|         | — | —  |   | —           | —           |             |             |
| 6       | 6 | 6  | 6 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 |
| —       | — | —  | — | —           | —           | —           | —           |
| スペア     |   | 11 | — | スペア         |             | 225/80R17.5 | —           |
| 素材：スチール |   |    |   | 備考：         |             |             |             |

| 上物仕様                                                                                   |      |            |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-------|
| 上物名                                                                                    | メーカー | 型式「製造番号」   | 年式    |
| アルミウイング                                                                                | パブコ  | 「719C2070」 | 平成29年 |
| 【備考】引き出しフック5対。ラッシングレール2段。庫内灯3ケ。ウイングスイッチ前後2対。左ルーフ後方補修テープ有。左ウイング前方下部曲り、ひび有。リヤアルミバンパー割れ有。 |      |            |       |
|                                                                                        |      |            |       |
| 【備考】                                                                                   |      |            |       |
|                                                                                        |      |            |       |
| 【備考】                                                                                   |      |            |       |

| 外装状態     |        |         |     |        |
|----------|--------|---------|-----|--------|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石  | 免許証の種類 |
| 有        | 確認済    | 無       | 点傷有 | 中型     |



| 【外装】 |       |    |     | 【ボデー内】 |     |    |      |       |       |     |  |
|------|-------|----|-----|--------|-----|----|------|-------|-------|-----|--|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ     | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |  |