

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成28年07月	QPG-CYL77B	冷凍バン	CYL77B-7001118
走行	馬力	シフト		ブレーキ
565,172km	380PS／279KW	セミA/T	スムーサー 1 2 速	エア－
長：9,320 mm 幅：2,280 mm 高：2,280 mm 門高：2,120mm				

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、タバコ穴、擦れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		テールランプ	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	○	ヒーター及びワイパー付き。左右カバー擦れ。
排気	◎		異常ランプ	◎		雨漏り	◎	
マフラー	◎		オーディオ	◎		走行関係		
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	点検項目	結果	状態
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		リーフサス	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル	ETC	◎	標準	エアサス	○	ひび
Adblue	◎		タコグラフ	◎	アナログ	パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 300L 200L
ギア鳴き	◎		床材質	／	アルミ、ジョロダーレール、キーストン	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	◎	
リターダ	／							
PTO	／							

特記事項	エンジンキー2本(メイン2)。ドアロックリモコン1ヶ。燃料タンクキー3本。ボデーキー3本。前側車高灯及び左タイヤ灯不灯(LED)。突入防止装置左側割れ及び左右プロテクター欠損
記録簿	有 (H28/10～R8/1 R8/8)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位:mm							
	12	13		275/80R22.5	275/80R22.5		
	—	—		—	—		
12	12	12	12	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
8	10	11	12	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スペア	14	—		スペア	275/80R22.5	—	
素材：スチール				備考：スペア以外スタッドレス			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン/サイドドア付	矢野特殊自動車	TPA8490 「B180160」	平成30年03月





【備考】年式違い。2エバ。左側片開き式サイドドア。簡易間仕切り付き。LED庫内灯2列。結露防止シート。ラッシンググレール2段。パレティナガイド。エアリブ。水抜き穴前後4ヶ所。キーストン。ジョロダーレール4列。断熱厚みリヤ75mmサイド75mm。エバケース迄高さ2140mm。庫内キズ汚れ。右側樹脂工具箱。

サブエンジン/スタンバイ/2エバ	菱重	TU100SAM-CNF 「899200026BL」	平成30年
------------------	----	-------------------------------	-------

【備考】年式違い。2室仕様。-35度設定。1時間運転28.3℃→5.5℃確認(外気温27度)。エンジン稼働時間:2974時間。モーター稼働時間:340時間。燃料タンク150L。

【備考】			
------	--	--	--

外装状態				
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	小	飛石有(リペア不可)	大型



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ